

Dr.  
Wolf Siegert  
Prager Platz 6  
10779 Berlin

## Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage Villa Nr. 6.8.2 StVZO



(1) Fz.-Ident-Nr.: <b>WB10192A82YB06353</b>	(5) Fz.-Art: <b>251200</b>	<b>KRAFTRAD M.LB.</b>	Bericht-Nr.: <b>X178491553</b>
(2) Amtl. Kennz.: <b>D B-C205</b>	Aufbau-Art: <b>ZGM: 360</b>	Expresscode: <b>CTzTmEfu</b>	
(3) Prüfdatum: <b>02.10.2024 / 10:48</b>	Hersteller: <b>0005 BAYER.MOT.WERKE-BMW</b>	Kennnummer: <b>K0229005</b>	
(3) Prüfort: <b>Berlin</b>	Fz.-Typ: <b>081001</b>	C1	U-Stelle: <b>13948AK</b>
(4) Laufleist. abgel.: <b>34905 km</b>	Erstzul.: <b>04/2002</b>	letzte HU: <b>08/2022</b>	Auftrag: <b>13948</b>

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Folgende Hinweise sollten vom Fahrzeughalter dringend beachtet werden:

**Reifen - stark überaltert**

**Schwingungsdämpfer - 2.Achse-Anschlaggummis lose**

Der CO-Gehalt beträgt 0,8% bei 1700 1/min.

Die nächste HU ist fällig im Oktober 2026.

Die Bremsenprüfung erfolgte im Fahrversuch.

(7) Ergebnis:  
**ohne festgestellte Mängel (OM)**

HU-Plakette:

**angebracht**

(8) nächste HU:

**Oktober 2026**

(9) Ihr Prüferingenieur  
Dipl.-Ing. (FH) Dennis Wendorf

K0229005



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

### (10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	86,00 EUR
Vergütung f. Vorführ./Gerätenutz. (Werkstattkosten):	6,00 EUR
Endsumme netto: 77,31 EUR; 19% USt: 14,69 EUR	
<b>Endsumme</b>	<b>92,00 EUR</b>

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.  
USt-Id Nr.: DE162499068  
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1  
Anlage VIII StVZO. (Version 4.26.3.1)